

## Отчет

**Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации (Контрольной комиссии СРО НП СПАС) за 2016 год**

Специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил (далее по тексту – Контрольная комиссия) Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (далее по тексту – СРО НП СПАС) руководствуется в своей работе Правилами контроля в области саморегулирования, Положением о Специализированном органе, Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Уставом и иными положениями СРО НП СПАС, Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами в области саморегулирования.

В 2016 году было проведено 124 проверки, в 10 организациях выявлены нарушения.

**Таблица № 1: Вид и количество проверок**

№ п/п	Вид проверки	Количество проверок (шт.)				Итого проверок за 2016 г.
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	Плановая выездная проверка	6	25	13	8	52
2	Плановая документарная проверка	19	12	23	9	63
3	Внеплановая выездная проверка	1	3	2	2	9
4	Внеплановая документарная проверка	---	---	---	---	---
5	Всего проверок	26	40	38	19	124
5.1	из них по проверке устранения ранее выявленных нарушений	---	1	1	---	2

**Таблица № 2. Структура выявленных нарушений**

№ п/п	Номер раздела, пункт Требования	Наименование нарушения	Количество организаций
<b>Требования к персоналу</b>			
1	4.1, 4.2, 4.3, 4.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске генеральному проектированию на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства	Отсутствует необходимое количество работников с профессиональным образованием соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	3
2	4.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам на особо опасных и	Не все работники прошли аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	---

	технически сложных объектах капитального строительства		
3	4.7	Не все работники не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет получили дополнительное профессиональное образование и прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.	4
<b>Требования к техническому обеспечению</b>			
4	5.1	Отсутствует приспособленное помещение для выполнения проектных работ площадью не менее 6 м <sup>2</sup> на штатного сотрудника в случае использования монитора с лучевой трубкой и не менее 4,5 м <sup>2</sup> в случае использования ЖК мониторов.	---
5	5.2	Отсутствует лицензионное программное обеспечение для выполнения заявленных видов работ	---
6	5.3	Архив проектной документации, не соответствует требованиям действующих нормативных документов	2
7	5.4	Отсутствует действующий долгосрочный договор о допуске к электронной нормативно-правовой базе и (или) библиотеки нормативно-технической документации	4
8	5.5	Отсутствует действующая документированная система контроля качества проектной документации или сертифицированная система менеджмента качества	2
9	5.6	Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации и положениям СРО НП СПАС.	---

Выявленные в ходе проверок нарушения устранили в срок 7 (семь) членов СРО НП СПАС, в отношении 3 (три) организаций применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске, 1 (одна) организация решением заседания Правления исключена из членов СРО НП СПАС.

Акты по результатам проверок, с указанием выявленных нарушений, в течение 3-х рабочих дней направлялись в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию СРО НП СПАС) для принятия соответствующих мер дисциплинарного воздействия.

Приложение: Сравнительная таблица нарушений, выявленных при проведении проверок членов СРО НП СПАС за 2011-2016 гг. на 2 л., в 1 экз.

Председатель Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации (Контрольная комиссия СРО НП СПАС)



И.В. Чинилина


«06» 04 2017 г.

**Сравнительная таблица нарушений, выявленных при проведении проверок членов СРО НП СПАС за 2011-2016 гг.**

№ п/п	Номер раздела, пункта Требования	Наименование нарушения	Количество организаций, допустивших нарушение (ед.)					
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Требования к персоналу</b>								
1	4.1, 4.2, 4.3; 4.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске генеральному проектированию на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства	Отсутствует необходимое количество работников с профессиональным образованием соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	15	15	5	2	2	3
2	4.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства	Не все работники прошли аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	0	5	0	2	1	0
3	4.7	Не все работники не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет получили дополнительное профессиональное образование и прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.	27	24	12	5	3	4
4	5.3 Требования о допуске к генеральному проектированию	Не соответствует численность штатных сотрудников проектировщиков - менее 50% от общей численности, работающих на предприятии заявителя, и составляет менее 10 человек. При этом в штате должно быть три сотрудника, для которых данная организация является основным местом работы (ГИП, ГАП или гл. технолог, гл. конструктор).	2	1	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Требования к техническому обеспечению</b>								
5	5.1	Отсутствует приспособленное помещение для выполнения проектных работ площадью не менее 6 м <sup>2</sup> на штатного сотрудника в случае использования монитора с лучевой трубкой и не менее 4,5 м <sup>2</sup> в случае использования ЖК мониторов.	2	0	0	0	1	0
6	5.2	Отсутствует лицензионное программное обеспечение для выполнения заявленных видов работ	6	0	0	1	0	0
7	5.3	Архив проектной документации, не соответствует требованиям действующих нормативных документов	13	20	8	7	2	2
8	5.4	Отсутствует действующий долгосрочного договор о допуске к электронной нормативно-правовой базе и (или) библиотеке нормативно-технической документации	8	5	2	1	0	4
9	5.5	Отсутствует действующая документированная система контроля качества проектной документации или сертифицированная система менеджмента качества	17	8	7	3	2	2
10	5.6	Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям законодательства РФ и положениям СРО НП СПАС	2	2	0	0	1	0

Председатель Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации (Контрольная комиссия СРО НП СПАС)



И.В. Чинилина

«06» 04 2017 г.