

Отчет

Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации за 2014 год

Специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил (далее по тексту – Контрольная комиссия) Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (далее по тексту – СРО НП СПАС) руководствуется в своей работе Правилами контроля в области саморегулирования, утвержденными Общим собранием СРО НП СПАС, Положением о Специализированном органе, Требованиями для выдачи Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами в области саморегулирования, утвержденным графиком проверок на 2014 год.

По итогам работы в 2014 году проведено: всего 136 проверок, в 18 организациях выявлены нарушения.

Таблица № 1: Вид и количество проверок

№ п/п	Вид проверки	Количество проверок (шт.)				Итого проверок за 2014 г.
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	Плановая выездная проверка	13	25	31	20	89
2	Плановая документарная проверка	10	21	4	4	39
3	Внеплановая выездная проверка	1	3	2	2	8
4	Внеплановая документарная проверка	0	0	0	0	0
5	Всего проверок	24	49	37	26	136
5.1	из них количество организаций, в которых выявлены нарушения	3	8	3	3	18

Таблица № 2. Структура выявленных нарушений

№ п/п	Номер раздела, пункт Требования	Наименование нарушения	Количество организаций
Требования к персоналу			
1	4.1, 4.2, 4.3, 4.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске генеральному проектированию на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства	Отсутствует необходимое количество работников с профессиональным образованием соответствующего профиля	2

2	4.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства	Не все работники прошли аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	2
3	4.7	Не все работники не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет получили дополнительное профессиональное образование и прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.	5
Требования к техническому обеспечению			
4	5.2	Отсутствует лицензионное программное обеспечение для выполнения заявленных видов работ	1
5	5.3	Учет и хранение проектной документации не соответствует требованиям действующих нормативных документов	7
6	5.4	Отсутствует действующий долгосрочный договор о допуске к электронной нормативно-правовой базе и (или) библиотеки нормативно-технической документации	1
7	5.5	Отсутствует действующая документированная система контроля качества проектной документации или сертифицированная система менеджмента качества	3

Выявленные в ходе проверок нарушения устранили в срок 19 (девятнадцать) членов СРО НП СПАС, 8 (восемь) организации добровольно вышли из членов СРО НП СПАС, 3 (три) организации исключены из членов СРО НП СПАС решениями Общего собрания (протоколы: № 1 от 27.03.2014 г., № 2 от 14.08.2014 г.).

Акты по результатам проверок, с указанием выявленных нарушений, в течение 3-х рабочих дней направлялись в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, для принятия соответствующих мер.

Предложения:

Руководителям организаций - членов СРО НП СПАС необходимо обеспечить соблюдение Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, положений и стандартов, утвержденных в СРО НП СПАС, требований технических регламентов и действующего законодательства в области архитектурно – строительного проектирования, срок постоянно.

Приложение: Сравнительная таблица нарушений, выявленных при проведении проверок членов СРО НП СПАС на 2 л., в 1 экз.

Председатель Специализированного органа,
осуществляющего контроль за соблюдением
членами саморегулируемой организации
требований стандартов и правил
саморегулируемой организации
СРО НП СПАС



И.В. Чинилина
«30» декабря 2014 г.

Сравнительная таблица нарушений, выявленных при проведении проверок членов СРО НП СПАС
за 2011-2014 г.г.

№ п/п	Номер раздела, пункта Требования	Наименование нарушения	Количество организаций (ед.)			
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7
Требования к персоналу						
1	4.1, 4.2, 4.3, 4.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске генеральному проектированию на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства	Отсутствует необходимое количество работников с профессиональным образованием соответствующего профиля	15	15	5	2
2	4.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства	Не все работники прошли аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	0	5	0	2
3	4.7	Не все работники не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет получили дополнительное профессиональное образование и прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.	27	24	12	5
Требования к техническому обеспечению						
4	5.1	Отсутствует наличие приспособленного помещения для выполнения проектных работ площадью не менее 6 м ² на штатного сотрудника в случае использования монитора с лучевой трубкой и не менее 4,5 м ² в случае использования ЖК мониторов.	2	0	0	0
5	5.2	Отсутствует лицензионное программное обеспечение для выполнения заявленных видов работ	6	0	0	1
6	5.3 Требования о допуске к генеральному проектированию	Не соответствует численность штатных сотрудников: проектировщиков менее 50% от общей численности, работающих на предприятии заявителя, и составляет менее 10 человек. При этом в штате должно быть три сотрудника, для которых данная организация является основным местом работы (ГИП, ГАП или гл. технолог, гл. конструктор).	2	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7
7	5.3	Учет и хранение проектной документации не соответствует требованиям действующих нормативных документов	13	20	8	7
8	5.4	Отсутствует действующий долгосрочный договор о допуске к электронной нормативно-правовой базе и (или) библиотеке нормативно-технической документации	8	5	2	1
9	5.5	Отсутствует действующая документированная система контроля качества проектной документации или сертифицированная система менеджмента качества	17	8	7	3
10	5.6	Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям законодательства РФ и положениям СРО НП СПАС	2	2	0	0

Председатель Специализированного органа,
осуществляющего контроль за соблюдением
членами саморегулируемой организации
требований стандартов и правил
саморегулируемой организации
СРО НП СПАС



И.В. Чинилина

30 декабря 2014 г.