

**Информация  
о применении в отношении членов СРО НП СПАС  
мер дисциплинарного воздействия  
в 2017 году**

№ пп	Наименование организации	ИНН, номер и дата Свидетельства о допуске	Основания для применения мер дисциплинарного воздействия	Номер и дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии, заседания Правления	Вынесенная мера дисциплинарного воздействия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО СМТ «Стройбетон»	5517200848, СРО-НП-СПАС- П-5517200848- 0167-1 от 06.03.2013 г.	Нарушение п. 5.6 Требований к выдаче свидетельства о допуске.	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 1 от 20.01.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске приостановлено на срок с 20.01.2017 г. по 19.03.2017 г.	Нарушение устранено, действие Свидетельства о допуске возобновлено 07.02.2017 г.
2	ООО «Горпроект»	5504077940, СРО-НП-СПАС- П-5504077940- 0016-7 от 28.04.2015 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/1 от 30.01.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.04.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
3	ООО ПИ «Горпроект»	5501224508, СРО-НП-СПАС- П -5501224508- 0186-1 от 05.08.2016 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/1 от 30.01.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.04.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
4	ООО «Бранд»	5501057688, СРО-НП-СПАС- П-5501057688- 0110-2 от 06.09.2012 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/2 от 30.01.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.03.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено

5	ООО НПП «Лем»	5506209052, СРО-НП-СПАС- П-5506209052- 0132-6 от 21.11.2016 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/2 от 30.01.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.03.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
6	ООО ТТЦ «Осккондиционер»	5503254321, СРО-НП-СПАС- П-5503254321- 0181-1 от 16.07.2015 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/2 от 30.01.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.03.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
7	ООО «ЭлектроСтрой»	5501207189, СРО-НП-СПАС- П-5501207189- 0142-3 от 20.03.2015 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/2 от 30.01.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.03.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
8	ООО «РусВентПром»	5503225835, СРО-НП-СПАС- П-5503225835- 0165-1 от 06.09.2012 г.	Не устранение в установленный срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/3 от 30.01.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске приостановлено на срок с 30.01.2017 г. по 29.03.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске возобновлено с 30.03.2017 г.
9	ООО «СОРО Систем»	5501089538, СРО-НП-СПАС- П-5501089538- 0093-4 от 21.06.2012 г.	Не устранение в установленный срок нарушения п. 5.6 Требований к выдаче свидетельства о допуске.	Протокол заседания Правления № 4 от 21.02.2017 г. на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 4 от 21.02.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске прекращено в отношении всех видов работ с 21.02.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске было приостановлено на срок с 29.12.2016 г. по 20.02.2017 г.

10	ООО «Бранд»	5501057688, СРО-НП-СПАС- П-5501057688- 0110-2 от 06.09.2012 г.	Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 5/1 от 06.03.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.05.2017 г.	---
11	ООО ТТЦ «Осккондиционер»	5503254321, СРО-НП-СПАС- П-5503254321- 0181-1 от 16.07.2015 г.	Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 5/1 от 06.03.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.05.2017 г.	Организация добровольно вышла из членов СРО НП СПАС 27.03.2017 г.
12	ООО «ПИ «ЖелдорпроектОмск»	5503074262, СРО-НП-СПАС- П-5503074262- 0002-7 от 16.04.2015 г.	Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный срок нарушения п. 4.7 Требований к выдаче свидетельства о допуске	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 5/2 от 06.03.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.05.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
13	ООО «Сибирская инвестиционная компания»	5501093703, СРО-НП-СПАС- П-5501093703- 0133-6 от 23.04.2015 г.	Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный срок нарушения п. 4.7 Требований к выдаче свидетельства о допуске	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 5/2 от 06.03.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.05.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено

14	ООО «Бранд»	5501057688, СРО-НП-СПАС- П-5501057688- 0110-2 от 06.09.2012 г.	Нарушение п. 5.6 Требований к выдаче Свидательства о допуске	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 6 от 20.03.2017 г.	Действие Свидательства о допуске приостановлено на срок с 20.03.2017 г. по 18.05.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок. Действие Свидательства о допуске возобновлено с 19.05.2017 г.
15	ООО «Газпроекттеплита»	5501087611, СРО-НП-СПАС- П-5501087611- 0057-4 от 06.09.2012 г.	Не устранение в установленный Дисциплинарной комиссией СРО НП СПАС срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 8 от 10.04.2017 г.	Действие Свидательства о допуске приостановлено на срок с 10.04.2017 г. по 28.05.2017 г.	---
16	ООО «Сибирская Инвестиционная Компания»	5501093703, СРО-НП-СПАС- П-5501093703- 0133-6 от 23.04.2015 г.	1. Отсутствуют работники с высшим или средним профессиональным образованием соответствующего профиля для выполнения заявленных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (нарушение п. 4.1 Требований к выдаче Свидательства о допуске). 2. Отсутствует приспособленное для выполнения проектных	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/1 от 21.04.2017 г.	Действие Свидательства о допуске приостановлено на срок с 21.04.2017 г. по 28.05.2017 г.	---

			<p>работ помещение (нарушение п. 5.1 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).</p> <p>3. Отсутствует архив проектной документации, соответствующий требованиям действующих нормативных документов (нарушение п. 5.3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).</p> <p>4. Отсутствует действующий долгосрочный договор о допуске к электронной нормативно-правовой базе и (или) библиотеке нормативно-технической документации (нарушение п. 5.4 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).</p> <p>5. Отсутствуют измерительные приборы и инструменты для обследования строительных конструкций зданий и сооружений (нарушение</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>п. 5.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске, к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений).</p> <p>6. Имеется задолженность по оплате членских взносов СРО НП СПАС за 1 квартал 2017 г. (нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС).</p> <p>7. Не представлен отчет о деятельности за 2016 г. (нарушение п. 4.2.12 Положения о членстве в СРО НП СПАС).</p>			
	ООО «Архбюро 91»	5503057838, СРО-НП-СПАС-П-5503057838-0059-5 от 11.10.2016 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/2 от 21.04.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 22.05.2017 г.	---
	ООО «ПИ «Венец»	5504066673, СРО-НП-СПАС-П-5504066673-0026-5 от 06.09.2012 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/2 от 21.04.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 22.05.2017 г.	---
	ООО «Горпроект»	5504077940, СРО-НП-СПАС-П-5504077940-0016-7 от 28.04.2015 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/2 от 21.04.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 22.05.2017 г.	---

	ООО ПИ «Горпроект»	5501224508, СРО-НП-СПАС- П -5501224508- 0186-1 от 05.08.2016 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/2 от 21.04.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 22.05.2017 г.	---
	ООО «Сибирский институт промышленного проектирования»	5504116772, СРО-НП-СПАС- П-5504116772- 0092-3 от 06.09.2012 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/2 от 21.04.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 22.05.2017 г.	---