

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 27/1

### заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия)

г. Омск

28.08.2012 г.

#### **Присутствовали:**

##### Члены Дисциплинарной комиссии:

- Нелепов А.Р. – Заместитель Председателя, директор НТООО «НИИстройсервиспроект»;
- Саломатова Н.В. - генеральный директор ЗАО ИПОСГПН «Омскагросстройпроект»;
- Селиванов Н.И. - директор ООО «ЖилстройПроект».
- Игонин С.А. - директор ООО АПМ № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект».

##### Приглашенные:

Представители Исполнительного органа СРО НП СПАС и Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил (Контрольная комиссия):

- Саломатов В.В. - член Контрольной комиссии, главный специалист отдела нормирования.
- Захаров В.С. - член Контрольной комиссии, главный специалист экспертного отдела.

#### **Отсутствовали:**

Представитель ООО ПФ «Инженерные сети».

#### **Повестка:**

Нарушения, выявленные при проведении плановой выездной проверки ООО ПФ «Инженерные сети» (Акт № 87-В от 22.08.2012 г.):

- отсутствует повышение квалификации – 1 работник (нарушение п. 4.7 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);
- отсутствует аттестация на соответствие занимаемой должности – 1 работник (нарушение п. 4.7 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);
- не достаточно специалистов для выполнения работ по п. 1.2, 4.3, 5.3 (дополнительно необходим – 1 специалист) перечня видов работ приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624 (нарушение п. 4 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);
- учет и хранение проектной документации не соответствует требованиям ГОСТ Р 21.1003-2009 (нарушение п. 5.3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).
- отсутствует контроль качества проектной документации в части ведения нормоконтроля (нарушение п. 5.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).

**Слушали:**

1. Нелепова А.Р., с информацией о том, что в результате проведения плановой выездной проверки ООО ПФ «Инженерные сети» выявлены нарушения п. 4, 5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, а именно: отсутствует повышение квалификации – 1 работник, отсутствует аттестация на соответствие занимаемой должности – 1 работник, не достаточно специалистов для выполнения работ по п. 1.2, 4.3, 5.3 (дополнительно необходим – 1 специалист) перечня видов работ приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624, учет и хранение проектной документации не соответствует требованиям ГОСТ Р21.1003-2009, отсутствует контроль качества проектной документации в части ведения нормоконтроля.

Заслушав мнения Нелепова А.Р., Саломатовой Н.В., Селиванова Н.И., Иголина С.А. Дисциплинарная комиссия **решила:**

1. На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ и п. 3 прил. 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденному Общим собранием СРО НП СПАС (протокол № 1 от 22.03.2012 г.), приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 03.02.2011 г. № СРО-НП-СПАС-П-5504129570-0089-2, выданного ООО ПФ «Инженерные сети», на срок до 15.10.2012 г.

2. ООО ПФ «Инженерные сети» в срок до 15.10.2012 г. представить в СРО НП СПАС письменное уведомление об устранении нарушений с приложением копий подтверждающих документов.

**Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.**

Секретарь заседания



В.В. Саломатов