

ПРОТОКОЛ № 8/1
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)

г. Омск

17 марта 2023 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 17 марта 2023 г., 10:00-11:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г. – руководитель комиссии, генеральный директор
ООО «Омскрегионпроект»;
Гоненко С.Ю. – генеральный директор ЗАО «Омскстройпроект»;
Легашов Е.В. – директор ООО «Аналитика»;
Симонов С.Б. – директор ООО «Аудит безопасности».
Кворум имеется

Приглашенные:

Бутина Н.Н. - директор СРО СПАС;
Решетникова Л.И. - главный специалист по контролю, член Контрольной комиссии
СРО СПАС;
Саломатов В.В. - главный специалист по нормированию, руководитель
Контрольной комиссии СРО СПАС.

Отсутствовали:

Представители ООО Строительная компания «Лидер».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка:

Нарушения, выявленные в ходе проведения внеплановой выездной проверки
ООО Строительная компания «Лидер».

Слушали:

Ржаницына С.Г., с информацией о том, что на основании решения Председателя
Правления СРО СПАС от 13 марта 2023 г. Контрольной комиссией СРО СПАС
15 марта 2023 г. проведена внеплановая выездная проверка члена саморегулируемой
организации ООО Строительной компании «Лидер» (ИНН 5504245954, генеральный
директор Овчинников К.В.).

По итогам проведенной проверки членами Контрольной комиссии составлен
Акт № 68/1-В от 15 марта 2023 г., в котором указаны выявленные нарушения:

1. Нарушение требований п. 2 ч. 3.4 Положения о членстве в СРО СПАС:
отсутствуют принадлежащие ООО СК «Лидер» на праве собственности или на ином
законном основании помещения, необходимые для подготовки проектной
документации.

2. Нарушение требований п.п. «б» п. 1 ч. 3.4 Положения о членстве в СРО
СПАС: отсутствуют специалисты по организации архитектурно-строительного
проектирования (главные инженеры проектов (ГИПы), главные архитекторы
проектов (ГАПы)), трудовая функция которых включает организацию выполнения

работ по подготовке проектной документации и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов.

Выступил: Саломатов В.В. с информацией о том, что решение о проведении в отношении ООО Строительной компании «Лидер» внеплановой проверки принято на основании полученной Исполнительным органом СРО СПАС информации об увольнении из данной организации ГИПа Мирошник О.В., в результате чего в штате ООО Строительной компании «Лидер» остался только один ГИП Дивак А.А., что является нарушением требований п.п. «б» п. 1 ч. 3.4 Положения о членстве в СРО СПАС.

15 марта 2023 г. члены Контрольной комиссии в рамках проведения внеплановой проверки осуществили выезд по адресу фактического местонахождения рассматриваемой организации: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 18, указанному в представленных ООО Строительной компании «Лидер» документах, а так же по адресу регистрации юридического лица ООО Строительной компании «Лидер»: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 194.

Сотрудник службы безопасности в офисных помещениях по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 18 проинформировал членов Контрольной комиссии о том, что офис ООО Строительной компании «Лидер» по данному адресу с июля 2022 г. отсутствует.

По итогам опроса членами Контрольной комиссии сотрудников офисов, расположенных по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 194, наличие по данному адресу ООО Строительной компании «Лидер» так же не установлено.

Таким образом, в ходе мероприятий по проведению внеплановой выездной проверки ООО Строительной компании «Лидер» фактическое местонахождение указанной организации не установлено, что является нарушением требований п. 2 ч. 3.4 Положения о членстве в СРО СПАС.

Выступили: Гоненко С.Ю., Легашов Е.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

Решили:

В связи с выявленными в ходе проведения внеплановой выездной проверки ООО Строительной компании «Лидер» нарушениями требований п.п. «б» п. 1 и п. 2 ч. 3.4 Положения о членстве в СРО СПАС применить в отношении ООО Строительной компании «Лидер» (ИНН 5504245954) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 17 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. (основание: п. 9 ч. 4 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия).

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

С.Б. Симонов