

## ПРОТОКОЛ № 11

### заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия)

г. Омск

03.04.2012 г.

#### **Присутствовали:**

#### Члены Дисциплинарной комиссии:

- Ржаницын С.Г. – Председатель, директор ЗАО «Омскрегионпроект»;  
Нелепов А.Р. – Заместитель Председателя, директор  
НТООО «НИИстройсервиспроект»;  
Саломатова Н.В. - генеральный директор ЗАО ИПОСГПН «Омскагростройпроект»;  
Игонин С.А. - директор ООО АПМ № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект».

#### Приглашенные:

Представитель ООО «Проектная фирма Стройгазпроект»:  
Богданов Н.А. - директор.

Представители Правления и Исполнительного органа СРО НП СПАС:  
Мосенkis Ю.М. - Председатель Правления;  
Зильбернудель С.П. - начальник отдела нормирования (стандартизации);  
Саломатов В.В. - главный специалист отдела нормирования  
(стандартизации);  
Захаров В.С. - главный специалист экспертного отдела.

#### **Повестка:**

Нарушение, выявленное при проведении плановой выездной проверки  
ООО «Проектная фирма Стройгазпроект» (Акт № 24-В от 28.03.2012 г.):

1. Отсутствует действующая система контроля качества проектной  
документации (нарушение п. 5.5 Требований о допуске):

- полностью отсутствуют надлежащим образом оформленные и проверенные  
главным конструктором (главным специалистом) расчеты строительных конструкций  
зданий и сооружений по всем объектам капитального строительства, проектную  
документацию на которые разработало ООО «ПФ Стройгазпроект»;

- на отдельных листах проектной документации отсутствуют подписи  
специалиста, осуществляющего нормоконтроль проектной документации.

#### **1. По первому вопросу**

#### **СЛУШАЛИ:**

1. Главного специалиста отдела нормирования СРО НП СПАС  
Саломатова В.В., с информацией о том, что в результате проведения плановой  
выездной проверки ООО «ПФ Стройгазпроект» выявлено нарушение п. 5.5  
Требований, а именно: отсутствует действующая система контроля качества  
проектной документации (нарушение п. 5.5 Требований о допуске): полностью  
отсутствуют надлежащим образом оформленные и проверенные главным

конструктором (главным специалистом) расчеты строительных конструкций зданий и сооружений по всем объектам капитального строительства, проектную документацию на которые разработало ООО «ПФ Стройгазпроект» (в том числе: «Комплекс автосервиса и СТО по ул. Волгоградская в Кировском АО г. Омска» (шифр 2010-005/02), «Трехпролетный производственный корпус из легких металлических конструкций типа «Молодечно» по адресу: г. Омск, ул. 75 Гв. Бригады, 20Б» (шифр 14-10), на отдельных листах проектной документации отсутствуют подписи специалиста, осуществляющего нормоконтроль проектной документации.

Вместе с тем, основываясь на результатах рассмотрения работниками Дирекции СРО НП СПАС расчета конструкций монолитного междуэтажного перекрытия в здании автосервиса по ул. Волгоградская в Кировском АО г. Омска (шифр 2010-005/02), представленного в СРО НП СПАС 27.03.2012 г., в котором допущена грубейшая ошибка при выборе расчетной схемы (вместо плиты, опертой по четырем сторонам, принята балка однопролетная), можно сделать вывод, что расчеты строительных конструкций выполняются не достаточно квалифицированными специалистами.

В данном случае ошибка, допущенная инженером - проектировщиком, привела к значительному увеличению толщины монолитного перекрытия (300 мм вместо необходимых 200 мм) и поперечного сечения опорных элементов (металлических балок), что соответственно увеличило сметную стоимость монтажа вышеуказанных конструкций. Расчет не прошел проверку главным конструктором (Седых А.А.) и ведущим инженером – конструктором (Рудак А.В.), о чем свидетельствует отсутствие подписей указанных специалистов.

2. Председателя Дисциплинарной комиссии Ржаницына С.Г. о том, что 30.01.2012 г. на заседании Дисциплинарной комиссии (протокол № 1) принято решение: обязать директора ООО «Проектная фирма Стройгазпроект» Богданова Н.А. в срок до 29.02.2012 г. совместно с ООО «ПСК «Омскдизель» и фирмой – изготовителем кровельных сэндвич – панелей, предназначенных для устройства кровли на зданиях автосервиса и станции технического обслуживания, окончательно решить вопрос по обеспечению безаварийной эксплуатации конструкции кровель при их выполнении, согласно проектной документации, с уклоном 5°, с оформлением соответствующих документов (протоколов, актов и т.д.).

До настоящего времени вышеуказанный документ не оформлен.

3. Директора ООО «ПФ СТройгазпроект» Богданова Н.А. о том, что 03.04.2012 г. в СРО НП СПАС представлены соответствующим образом оформленные расчеты строительных конструкций, с подписями главного конструктора, по объектам: «Трехпролетный производственный корпус из легких металлических конструкций типа «Молодечно» по адресу: г. Омск, ул. 75 Гв. Бригады, 20Б» (шифр 14-10-КР), «Расширение кондитерского цеха по ул. Коммунальная, 4 к. 3 в Советском АО г. Омска» (шифр 06-10-КР), «Комплекс автосервиса по ул. Волгоградская в Кировском АО» (шифр 2010-005/2-КР-И2).

Заслушав мнения Ржаницына С.Г., Нелепова А.Р., Селиванова Н.И., Саломатовой Н.В., Игониной С.А. Дисциплинарная комиссия **решила:**

1. На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ и п. 3 прил. 1 к «Положению о мерах дисциплинарного воздействия», утвержденного Общим собранием СРО НП СПАС (протокол № 1 от 22.03.2012 г.), приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 16.02.2012 г. № СРО-НП-СПАС-П-5504088564-0022-2, выданное ООО «ПФ Стройгазпроект», на срок до 01.06.2012 г.

2. Обязать ООО «Проектная фирма Стройгазпроект» в срок до 01.06.2012 г.:

- привести в соответствие с «Положением о нормоконтроле», «Сведениями о наличии системы контроля за качеством выполняемых проектных работ», утвержденными в ООО «Проектная фирма Стройгазпроект», а так же с Требованиями, Стандартами, Правилами и Положениями, принятыми в СРО НП СПАС, систему контроля качества разрабатываемой проектной документации, в части ведения нормоконтроля и оформления надлежащим образом расчетов строительных конструкций зданий и сооружений, с обязательной их проверкой ведущим инженером – конструктором и главным конструктором (наличие подписей исполнителя и проверяющих лиц – обязательно).

- направить разделы «Конструктивные и объемно - планировочные решения», входящие в состав проектной документации, разработанной ООО «ПФ Стройгазпроект» за период с 29.09.2009 г. по 03.04.2012 г. и не прошедшую экспертизу, на негосударственную экспертизу проектной документации;

- представить в СРО НП СПАС протокол (акт) согласования применяемых строительных конструкций и материалов (в том числе о возможности применения кровельным сэндвич – панелей на кровле с проектным уклоном 5°) по комплексу автосервиса и СТО по ул. Волгоградская в Кировском АО г. Омска, подписанный всеми заинтересованными сторонами (Заказчик, Подрядчик, фирма - изготовитель кровельных сэндвич - панелей).

3. Рекомендовать Председателю Правления СРО НП СПАС после поступления от ООО «ПФ Стройгазпроект» письменного уведомления о выполнении вышеуказанных решений принять решение о проведении Специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, внеплановой выездной проверки ООО «ПФ Стройгазпроект».

**Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.**

Председатель  
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

В.В. Саломатов